

Grafika Inżynierska

Semestr I/II
Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska

Wykład 3

Przynależność punktów do brył

(1) Rzutnia punkty walec.SLDASM

(2) Rzutnia punkty stożek.SLDASM

(3) Rzutnia punkty kula.SLDASM

Przynależność punktów do brył (c.d.)

(4) Rzutnia punkty prostopadłościan.SLDASM

(5) Rzutnia punkty ostrosłup.SLDASM

Przekroje brył płaszczyzną

(6) Rzutnia walec przekrój.SLDASM

(7) Rzutnia stożek przekrój.SLDASM

(8) Rzutnia kula przekrój.SLDASM

Przekroje brył płaszczyzną (c.d.)

(9) Rzutnia prostopadłościan przekrój.SLDASM

(10) Rzutnia graniastosłup przekrój.SLDASM

(11) Rzutnia przekrój ostrosłup.SLDASM

Przekroje brył wieloma płaszczyznami

(13) Walec3.SLDPRT

(15) Kula3.SLDPRT

(16) Stożek2.SLDPRT

Przekroje brył wieloma płaszczyznami (c.d.)

(17) Ostrosłup3.SLDPRT

(18) Ostrosłup4.SLDPRT

(20) Graniastosłup1.SLDPRT